

UV OCHRANNÝ OLEJ 420

Polomatný bezfarebný náter pre exteriér · UV faktor 12 · Ochrana pred šednutím dreva

OBLASTI POUŽITIA

- Dvere, okná, okenné uzávery (rozmerovo stabilné prvky)
- Garáže, obklady z dreva, balkóny
- Ploty, prístrešky a letné domčeky
- (rozmerovo nestabilné prvky)
- Bambusové povrchy

FAREBNÉ ODTIENE

420 Bezfarebný polomatný

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slniečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk, kandelilový vosk), parafrínov, sikatív (sušiacie činidlá), vodoodpudivých prísad a biocídne aktívnych zložiek. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť:	0,90 – 1,0 g/cm ³
Viskozita:	> 50 s DIN EN ISO 2431/3 mm
Zápach:	slabý, mierny; po vysušení bez zápachu
Bod vzplanutia:	> 60 °C
Balenie:	0,75 l · 2,5 l · 25 l
Výdatnosť:	cca 18 m ² / 1 l pri 1 nátere
Obsah VOC:	max. 400 g/l (Kat. A/e, limit 400 g/l)
Skladovanie:	5 rokov+, sucho, dobre uzavreté

APLIKAČNÉ ÚDAJE

Príprava povrchu

- Drevo musí byť čisté a suché (max. vlhkosť 20 %)
- Staré pórovité nátery vyčistiť
- Natierať len na drevo nevystavované mrazu
- Neriedte — pripravené ihneď na použitie
- Čerstvé/tvrde drevo nechajte zvetrať cca 6 týždňov
- Pri renov.: obrúste P120, odstráňte prach

Spôsob aplikácie

- Naneste tenko plochým štetcom alebo valčekom
- Nanášajte v smere vlákien dreva
- 1. náter: schnúť 12 hod., potom 2. náter
- Pre UV ochranu faktor 12 sú potrebné 2 nátery
- Pri renovácii zvyčajne postačuje 1 náter

Doba schnutia: cca 12 hodín (23 °C, 50 % rel. vlhkosť)
Pri nižšej teplote / vyššej vlhkosti sa čas predlžuje. Dobre vetrajte.

UV OCHRANNÝ OLEJ 420

Upozornenia · Bezpečnostné opatrenia · Likvidácia

UPOZORNENIE

Olej zosilňuje prírodné sfarbenie odtieňa dreva (trvale mokrý efekt). Príliš výdatné naniesenie produktu a nedostatočné vetranie spôsobujú predĺženie doby schnutia a vznik typického olejového zápachu.

V závislosti od stupňa zvetrávania, naneste jeden náter Osmo UV Ochranný olej na vyčistenú a neporušenú plochu po cca 3–4 rokoch. Pre oblasti vystavené silným poveternostným vplyvom (informačné tabule, parapety, drevené striešky) môžete obnoviť náter skôr.

Zvislé prvky namontované na vodorovnej drevenej konštrukcii by mali zvierať uhol aspoň 15°. Ostré hrany by mali byť zaoblené (rádius > 2 mm).

Ak proces šednutia už začal, očistite najskôr gélem Osmo Odšedovač dreva 6609. Následne aplikujte 2 nátery Osmo UV Ochranný olej.

Na dosiahnutie UV ochrany dreva 12 je potrebné aplikovať 2 vrstvy. V prípade 1 náteru na neošetrené drevo dochádza k zníženiu životnosti náteru.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Uchovávať mimo dosah detí
- Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom
- Obsahuje propiconazol — môže vyvolať alergickú reakciu
- Používajte len v dobre vetranom priestore
- Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
- Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia

POZOR! Nebezpečenstvo samovznietenia

Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe.

HORĽAVOSŤ

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý).

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením.

Číslo dopadu: 08 01 11 · Recyklovať možno len úplne vyprázdnené obaly.

UPOZORNENIE K INFORMÁCIÁM

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.